

Betriebscode	TÖB-Name	Rechtswert	Hochwert	Schacht-tiefste (mNN)	Status	EINRICHTUNG	aktuelles Intervall (Monitoring)	dauerstandsicher	Lockermassenfüllsäule Abdeckung mit Berücksichtigung von Sog- u. Rückprallkräften / Sicherung entspricht dem Stand der Technik	Lockermassenfüllsäule Abdeckung ohne Berücksichtigung von Sog- u. Rückprallkräften	Bemerkung
2580 5707 001	Hannover 4	2580165	5707250	-555	Saniert / Kein Handlungsbedarf		12 Monate		x		1974 - Abdeckung mit einer Stahlbetonplatte
2580 5707 002	Hannover 6	2580083	5707259	-904	Saniert / Kein Handlungsbedarf		12 Monate		x		1978 - Abdeckung mit einer Stahlbetonplatte
2580 5707 003	Hannover 3	2580118	5707227	-688,4	Saniert / Kein Handlungsbedarf		12 Monate		x		1977 - Abdeckung mit einer Stahlbetonplatte
2580 5708 002	Luise	2580404	5708996	-644,2	Saniert / Kein Handlungsbedarf		12 Monate		x		2018 - mit neuer Stahlbetonplatte und angehängter Ausbaustärkung abgedeckt
2580 5708 003	Ernestine	2580379	5708965	-620,1	Saniert / Kein Handlungsbedarf		5 Jahre	x			2018 - durch kohäsivem Füllsäulenabschnitt dauerstandsicher verfüllt
2580 5708 004	Hannover 1	2580933	5708435	-697,4	Saniert / Kein Handlungsbedarf	Protego (dauerbrandsichere Flamm Sperre)	3 Monate		x		1984 - Abdeckung mit einer Stahlbetonplatte
2580 5708 005	Hannover 2	2580948	5708384	-987,7	Saniert / Kein Handlungsbedarf		12 Monate		x		1983 - Abdeckung mit einer Stahlbetonplatte
2580 5709 001	Gustav	2580376	5709022	-701,1	Saniert / Kein Handlungsbedarf		12 Monate		x		2018 - mit neuer Stahlbetonplatte und angehängter Ausbaustärkung abgedeckt
2581 5708 001	Hannover 5	2581024	5708403	-916,7	Saniert / Kein Handlungsbedarf		3 Monate		x		1982 - Abdeckung mit einer Stahlbetonplatte
2581 5711 001	Shamrock 4	2581717,69	5711205,02	-752,5	Saniert / Kein Handlungsbedarf		12 Monate		x		2014 - mit neuer Stahlbetonplatte und angehängter Ausbaustärkung abgedeckt
2581 5711 002	Shamrock 3	2581759,9	5711177,1	-756,3	Saniert / Kein Handlungsbedarf		12 Monate		x		2014 - mit neuer Stahlbetonplatte und angehängter Ausbaustärkung abgedeckt
2581 5711 003	General Blumenthal 11	2581799,12	5711280,29	-921,9	Sicherungsbrunnen		12 Monate	x			2001 - durch kohäsivem Füllsäulenabschnitt dauerstandsicher verfüllt - Sicherungsbrunnen
2582 5707 001	Carolinenglück 2	2582015	5707184	-752,7	Wasserhaltung						aktive Wasserhaltung
2582 5707 002	Carolinenglück 3	2582057	5707144	-1029,1	Wasserhaltung						aktive Wasserhaltung
2582 5708 002	Hannibal 1	2582835	5708686	-909,9	Saniert / Kein Handlungsbedarf	Protego (dauerbrandsichere Flamm Sperre)	3 Monate		x		1997 - neue Stahlbetonplatte
2582 5708 003	Hannibal 3	2582868	5708701	-909,9	Saniert / Kein Handlungsbedarf		12 Monate		x		1997 - neue Stahlbetonplatte
2582 5709 001	Hannibal 2	2582170	5709311	-670	Saniert / Kein Handlungsbedarf	Protego (dauerbrandsichere Flamm Sperre)	3 Monate		x		1981 - Abdeckung mit einer Stahlbetonplatte
2583 5706 001	Präsident 4	2583458,11	5706480,89	-694,1	Saniert / Kein Handlungsbedarf		12 Monate		x		2014 - neue Abdeckung mit einer Stahlbetonplatte und angehängter Ausbaustärkung
2583 5708 001	Constantin 2a	2583982	5708353	-854,5	Saniert / Kein Handlungsbedarf	Protego (dauerbrandsichere Flamm Sperre)	3 Monate		x		1983 - Abdeckung mit einer Stahlbetonplatte und angehängter Ausbaustärkung
2583 5709 001	Hannibal 4	2583526	5709137	-663	Saniert / Kein Handlungsbedarf		12 Monate	x			2019 - kohäsive Teilfüllsäule bis 49 m Teufe - dauerstandsicher
2584 5708 003	Constantin 1	2584270	5708108	-631,6	Saniert / Kein Handlungsbedarf	Protego (dauerbrandsichere Flamm Sperre)	3 Monate		x		2021 - neue Abdeckung mit einer Stahlbetonplatte und angehängter Ausbaustärkung
2584 5709 002	Constantin 8	2584707	5709929,94	-645,7	Saniert / Kein Handlungsbedarf		12 Monate		x		2017 - neue Abdeckung mit einer Stahlbetonplatte und angehängter Ausbaustärkung
2585 5708 001	Constantin 6	2585862	5708473	-839,2	Saniert / Kein Handlungsbedarf	Protego (dauerbrandsichere Flamm Sperre)	3 Monate	x			2004 - mit kohäsiver Teilfüllsäule neu gesichert - dauerstandsicher
2585 5708 002	Constantin 7	2585891	5708456	-861,2	Saniert / Kein Handlungsbedarf	Protego (dauerbrandsichere Flamm Sperre)	3 Monate	x			2010 - mit kohäsiver Teilfüllsäule neu gesichert - dauerstandsicher
2585 5713 001	Friedrich der Große 2	2585215,81	5713840,31	-623,9	Saniert / Kein Handlungsbedarf	Protego (dauerbrandsichere Flamm Sperre)	3 Monate		x		2010 - neue Abdeckung mit einer Stahlbetonplatte und angehängter Ausbaustärkung
2585 5713 002	Friedrich der Große 1	2585178,03	5713897,75	-773,8	Saniert / Kein Handlungsbedarf	Protego (dauerbrandsichere Flamm Sperre)	3 Monate		x		2015 - neue Abdeckung mit einer Stahlbetonplatte und angehängter Ausbaustärkung
2585 5715 001	Friedrich der Große 5	2585130	5715048	-762,2	Saniert / Kein Handlungsbedarf		5 Jahre	x			1978 - komplett kohäsiv verfüllt - dauerstandsicher
2586 5710 002	Constantin 5	2586234,3	5710467,5	-834	Saniert / Kein Handlungsbedarf		12 Monate		x		2019 - neue Abdeckung mit einer Stahlbetonplatte und angehängter Ausbaustärkung

Betriebscode	TÖB-Name	Rechtswert	Hochwert	Schacht-tiefste (mNN)	Status	EINRICHTUNG	aktuelles Intervall (Monitoring)	dauerstandsicher	Lockermassenfüllsäule Abdeckung mit Berücksichtigung von Sog- u. Rückprallkräften / Sicherung entspricht dem Stand der Technik	Lockermassenfüllsäule Abdeckung ohne Berücksichtigung von Sog- u. Rückprallkräften	Bemerkung
2586 5714 001	Friedrich der Große 3	2586864	5714844	-766,7	Saniert / Kein Handlungsbedarf	Protego (dauerbrandsichere Flamm Sperre)	3 Monate		x		1982 - Abdeckung mit einer Stahlbetonplatte und angehängter Ausbaurverstärkung
2586 5714 002	Friedrich der Große 4	2586933	5714830	-764,2	Saniert / Kein Handlungsbedarf	Protego (dauerbrandsichere Flamm Sperre)	3 Monate		x		1982 - Abdeckung mit einer Stahlbetonplatte und angehängter Ausbaurverstärkung
2586 5714 003	Friedrich der Große 6	2586451	5714723	-952	Saniert / Kein Handlungsbedarf	Protego (dauerbrandsichere Flamm Sperre)	3 Monate		x		1982 - Abdeckung mit einer Stahlbetonplatte und angehängter Ausbaurverstärkung
2587 5709 001	Lothringen 4	2587076,15	5709169,65	-908,3	Saniert / Kein Handlungsbedarf		12 Monate		x		2014 - neue Abdeckung mit einer Stahlbetonplatte und angehängter Ausbaurverstärkung
2587 5712 002	Mont-Cenis 2a	2587969	5712736	-567,9	Saniert / Kein Handlungsbedarf	Protego (dauerbrandsichere Flamm Sperre)	3 Monate		x		1982 - Abdeckung mit einer Stahlbetonplatte
2587 5712 003	Mont-Cenis 2	2587944,5	5712760,5	-567,5	Saniert / Kein Handlungsbedarf		12 Monate		x		2013 - neue Abdeckung mit einer Stahlbetonplatte und angehängter Ausbaurverstärkung
2587 5712 004	Mont-Cenis 1	2587225	5712545	-1244,2	Saniert / Kein Handlungsbedarf	Protego (dauerbrandsichere Flamm Sperre)	3 Monate		x		1982 - Abdeckung mit einer Stahlbetonplatte
2587 5712 005	Mont-Cenis 3	2587175	5712612	-1057	Saniert / Kein Handlungsbedarf	Protego (dauerbrandsichere Flamm Sperre)	3 Monate	x			1978 - komplett kohäsiv verfüllt - dauerstandsicher
2588 5709 001	Lothringen 5	2588109,23	5709367,1	-697	Saniert / Kein Handlungsbedarf		12 Monate		x		2014 - neue Abdeckung mit einer Stahlbetonplatte und aussenliegender Ausbaurverstärkung
2588 5710 001	Lothringen 2	2588997,87	5710126,83	-936,75	Saniert / Kein Handlungsbedarf		12 Monate		x		1982 - Abdeckung mit einer Stahlbetonplatte
2588 5712 001	Mont-Cenis 4	2588115	5712880	-1145	Saniert / Kein Handlungsbedarf	Protego (dauerbrandsichere Flamm Sperre)	3 Monate		x		1981 - Abdeckung mit einer Stahlbetonplatte
2588 5713 001	Teutoburgia 1	2588685,49	5713912,81	-589,9	Saniert / Kein Handlungsbedarf	Protego (dauerbrandsichere Flamm Sperre)	3 Monate		x		1990 - Abdeckung mit einer Stahlbetonplatte
2589 5710 001	Lothringen 1	2589073,7	5710125,77	-919,75	Saniert / Kein Handlungsbedarf		12 Monate		x		1982 - Abdeckung mit einer Stahlbetonplatte
2589 5710 002	Lothringen 3	2589964,32	5710568,7	-743,1	Saniert / Kein Handlungsbedarf		10 Jahre	x			1999 - kohäsive Teilverfüllung - dauerstandsicher
2589 5710 003	Lothringen 6	2589046,25	5710199,01	-893,1	Saniert / Kein Handlungsbedarf	Protego (dauerbrandsichere Flamm Sperre)	3 Monate	x			1984 - kohäsive Teilverfüllung - dauerstandsicher
2590 5711 001	Erin 6	2590140,09	5711727,85	-592,3	Saniert / Kein Handlungsbedarf	Protego (dauerbrandsichere Flamm Sperre)	3 Monate	x			1984 - kohäsive Teilverfüllung - dauerstandsicher
2590 5713 003	Erin 2	2590546,81	5713280,62	-896,7	Saniert / Kein Handlungsbedarf		5 Jahre	x			1984 - kohäsive Teilverfüllung - dauerstandsicher
2590 5713 004	Erin 7	2590552,43	5713259,93	-883,7	Saniert / Kein Handlungsbedarf		5 Jahre	x			1984 - kohäsive Teilverfüllung - dauerstandsicher
2591 5714 001	Erin 5	2591650,13	5714787,59	-859	Saniert / Kein Handlungsbedarf		10 Jahre	x			1984 - kohäsive Teilverfüllung - dauerstandsicher
2592 5712 001	Graf Schwerin 2	2592731,9	5712790,2	-960,2	Saniert / Kein Handlungsbedarf	Protego (dauerbrandsichere Flamm Sperre)	3 Monate		x		2008 - neue Abdeckung mit einer Stahlbetonplatte und angehängter Ausbaurverstärkung
2592 5712 002	Graf Schwerin 1	2592702	5712894	-961,7	Saniert / Kein Handlungsbedarf	Protego (dauerbrandsichere Flamm Sperre)	3 Monate		x		2008 - neue Abdeckung mit einer Stahlbetonplatte und angehängter Ausbaurverstärkung
2592 5713 001	Erin 3	2592183,33	5713698,63	-583,1	Saniert / Kein Handlungsbedarf		24 Monate	x			1984 - kohäsive Teilverfüllung - dauerstandsicher
2593 5714 001	Graf Schwerin 3	2593665,6	5714382,6	-750,1	Saniert / Kein Handlungsbedarf		12 Monate		x		2014 - neue Abdeckung mit einer Stahlbetonplatte und angehängter Ausbaurverstärkung
2593 5714 002	Graf Schwerin 4	2593679,7	5714350,8	-578,1	Saniert / Kein Handlungsbedarf		12 Monate		x		2014 - neue Abdeckung mit einer Stahlbetonplatte und angehängter Ausbaurverstärkung