

Gewässer- kennzahl	Gewässer- name	Wasserkörper- nummer	Art des Funktions- elements	Funktionselement -ID	Status	PGM- NR	Programmaßnahme (PGM-ID)	Planungseinheit
258132	Laasphe	DE_NRW_258132_0	AT	DE_NRW_258132_0_AT_1	nicht vollständig vorhanden	69	keine	PE_LAH_1000
258132	Laasphe	DE_NRW_258132_0	AT	DE_NRW_258132_0_AT_1	nicht vollständig vorhanden	70	OFWK_AR_HYMO_2014_0166	PE_LAH_1000
258132	Laasphe	DE_NRW_258132_0	SU	DE_NRW_258132_0_SU_1	nicht vollständig vorhanden	70	OFWK_AR_HYMO_2014_0166	PE_LAH_1000
258	Lahn	DE_NRW_258_170144	SU	DE_NRW_258_170144_SU_1	nicht vollständig vorhanden	70	OFWK_AR_HYMO_2015_0045	PE_LAH_1000
258	Lahn	DE_NRW_258_170144	SU	DE_NRW_258_170144_SU_1	nicht vollständig vorhanden	71	OFWK_AR_HYMO_2009_0001	PE_LAH_1000
258	Lahn	DE_NRW_258_170144	AT	DE_NRW_258_170144_AT_1	nicht vollständig vorhanden	69	OFWK_AR_HYMO_2009_0002	PE_LAH_1000
258	Lahn	DE_NRW_258_170144	AT	DE_NRW_258_170144_AT_1	nicht vollständig vorhanden	70	OFWK_AR_HYMO_2015_0045	PE_LAH_1000
258	Lahn	DE_NRW_258_170144	AT	DE_NRW_258_170144_AT_1	nicht vollständig vorhanden	74	OFWK_AR_HYMO_2015_0047	PE_LAH_1000
258	Lahn	DE_NRW_258_170144	SU	DE_NRW_258_170144_SU_2	nicht vollständig vorhanden	72	keine	PE_LAH_1000
258	Lahn	DE_NRW_258_170144	SU	DE_NRW_258_170144_SU_2	nicht vollständig vorhanden	73	OFWK_AR_HYMO_2015_0046	PE_LAH_1000
258	Lahn	DE_NRW_258_170144	SU	DE_NRW_258_170144_SU_2	nicht vollständig vorhanden	74	OFWK_AR_HYMO_2015_0047	PE_LAH_1000
258	Lahn	DE_NRW_258_170144	SU	DE_NRW_258_170144_SU_2	nicht vollständig vorhanden	75	keine	PE_LAH_1000
258	Lahn	DE_NRW_258_174675	SU	DE_NRW_258_174675_SU_1	nicht vollständig vorhanden	71	OFWK_AR_HYMO_2009_0003	PE_LAH_1000
258	Lahn	DE_NRW_258_174675	SU	DE_NRW_258_174675_SU_1	nicht vollständig vorhanden	73	OFWK_AR_HYMO_2009_0004	PE_LAH_1000
258	Lahn	DE_NRW_258_174675	SU	DE_NRW_258_174675_SU_2	nicht vollständig vorhanden	72	keine	PE_LAH_1000
258	Lahn	DE_NRW_258_174675	SU	DE_NRW_258_174675_SU_2	nicht vollständig vorhanden	73	OFWK_AR_HYMO_2009_0004	PE_LAH_1000
258	Lahn	DE_NRW_258_174675	AT	DE_NRW_258_174675_AT_1	nicht vollständig vorhanden	71	OFWK_AR_HYMO_2009_0003	PE_LAH_1000
258	Lahn	DE_NRW_258_174675	AT	DE_NRW_258_174675_AT_1	nicht vollständig vorhanden	72	keine	PE_LAH_1000
258	Lahn	DE_NRW_258_174675	AT	DE_NRW_258_174675_AT_1	nicht vollständig vorhanden	73	OFWK_AR_HYMO_2009_0004	PE_LAH_1000
258	Lahn	DE_NRW_258_174675	SU	DE_NRW_258_174675_SU_3	nicht vollständig vorhanden	70	OFWK_AR_HYMO_2020_0023	PE_LAH_1000
258	Lahn	DE_NRW_258_174675	SU	DE_NRW_258_174675_SU_3	nicht vollständig vorhanden	71	OFWK_AR_HYMO_2009_0003	PE_LAH_1000
258	Lahn	DE_NRW_258_174675	SU	DE_NRW_258_174675_SU_3	nicht vollständig vorhanden	73	OFWK_AR_HYMO_2009_0004	PE_LAH_1000
258	Lahn	DE_NRW_258_174675	AT	DE_NRW_258_174675_AT_2	nicht vollständig vorhanden	69	OFWK_AR_HYMO_2009_0005	PE_LAH_1000
258	Lahn	DE_NRW_258_174675	AT	DE_NRW_258_174675_AT_2	nicht vollständig vorhanden	70	OFWK_AR_HYMO_2020_0023	PE_LAH_1000
258	Lahn	DE_NRW_258_174675	SU	DE_NRW_258_174675_SU_4	nicht vollständig vorhanden	70	OFWK_AR_HYMO_2020_0023	PE_LAH_1000
258	Lahn	DE_NRW_258_174675	SU	DE_NRW_258_174675_SU_4	nicht vollständig vorhanden	71	OFWK_AR_HYMO_2009_0003	PE_LAH_1000
258	Lahn	DE_NRW_258_174675	SU	DE_NRW_258_174675_SU_5	nicht vollständig vorhanden	70	OFWK_AR_HYMO_2020_0023	PE_LAH_1000
258	Lahn	DE_NRW_258_174675	SU	DE_NRW_258_174675_SU_5	nicht vollständig vorhanden	71	OFWK_AR_HYMO_2009_0003	PE_LAH_1000