



Legende

- kohäsiv verfüllte Schächte
- Lockermassen verfüllte Schächte
- ▭ Grenze der Grubenfelder

Sohlen

- 1. Sohle BW Carolinenglück
- 2. Sohle BW Carolinenglück
- 7. Sohle BW Carolinenglück
- 1. Sohle neu BW Präsident
- 1. Teil-Sohle BW Präsident
- 2. Sohle alt BW Präsident
- 2. Sohle neu BW Präsident
- 8. Sohle BW Präsident

WMS Server: Digitale Topographische Karte für Nordrhein-Westfalen (NW DTK)



DMT GmbH & Co. KG
 Fachstelle für Sicherheit
 Prüfstelle für Grubenbewetterung
 Am TÜV 1, D-45307 Essen
 www.dmt-group.com
 TÜV NORD GROUP

Projekt: Gutachtliche Stellungnahme zur Freisetzung von Grubengas an der Tagesoberfläche und zum Monitoring im Zuge des Wasseranstiegs im Bereich der Wasserprovinz Carolinenglück

Titel: Bergwerke Carolinenglück und Präsident - Lage der 1., 2. und 7. Sohle Carolinenglück und der 1., 2. und 8. Sohle Präsident

	bearbeitet	gezeichnet	geprüft	PFG-Nummer	Maßstab	Anlage
Datum	08.2021	08.2021		351 116 21	1:12.500	7
Name	Im	Rie				
.../2021/WP_Carolinenglück/mxd-Anlagen/...				Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.		