



Legende

- Grenze der Grubenfelder
 - kohäsiv verfüllte Schächte
 - Lockermassen verfüllte Schächte
 - Blindschacht Centrum 5
- Sohlen**
- 1. Sohle, Centrum / Morgensonne
 - 1. Sohle, Centrum 1
 - 5. Sohle, Centrum / Morgensonne
 - tonnenlängiger Schacht Centrum 5

WMS Server: Digitale Topographische Karte für Nordrhein-Westfalen (NW DTK)



DMT GmbH & Co. KG
 Fachstelle für Sicherheit
 Prüfstelle für Grubenbewetterung
 Am TÜV 1, D-45307 Essen
 www.dmt-group.com
 TÜV NORD GROUP

Projekt: Gutachtliche Stellungnahme zur Freisetzung von Grubengas an der Tagesoberfläche und zum Monitoring im Zuge des Wasseranstiegs im Bereich der Wasserprovinz Carolinenglück

Titel: Bergwerk Centrum / Morgensonne - Lage der 1. und 5. Sohle

	bearbeitet	gezeichnet	geprüft	PFG-Nummer	Maßstab	Anlage
Datum	08.2021	08.2021		351 116 21	1:17.500	8
Name	Im	Rie				
.../2021/WP_Carolinenglück/mxd-Anlagen/...				Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.		