


## Vermerk

### über eine Ortsbesichtigung am EderRadweg am 31.7.19

Bei einer Ortsbesichtigung ist eine Gefahrenstelle innerhalb des EderRadweges in Verlängerung des geplanten Ausbauweges Nr. 120/1 aufgefallen. An dieser Stelle quert der Radweg einen kleinen Bachlauf, in den ein Rohrdurchlass eingebaut ist, der scheinbar defekt oder verstopft ist. Dies hat zu starken Auswaschungen auf dem Weg geführt hat, so dass die Passierung äußerst sturzgefährlich für Radfahrer ist. Es sind bereits Warnschilder aufgestellt worden. Doch ist eine Instandsetzung unbedingt erforderlich, die vielleicht in den Plan nach §41 aufgenommen werden sollte.

  
(Horn)

Vfg.

1. Frau Wyneken z.K. 

2. Herrn Krumm z.K. *mit der Bitte um weitere Veranlassung*

Herrn Fries z.K. *am 28.08.2019*

3. Wvl. 26.9.19

*mit. M.*



*z.d.A. J. 26.9.19*

*Am 6.8.19 mit Fr. Kies von der Gemeinde hierüber gesprochen.  
Eine Lösung würde sehr befürwortet werden. Der Sachbearbeiter  
für Radweg schaut sich die Thematik bei der Gemeinde auch an.*



*J. 6.8.19*

*siehe TS2-010-  
J. 26.9.19*





Edes radweg 31. 7. 19  
befahrstelle an KBW



Ederstadweg 31.7.19 Gefahrenstelle an KBL